
Subject: AW: Freigabe Disko 1555 getränkt und Schieberkarte 1533
Date: Mon, 22 Oct 2007 10:03:13 +0200
From: pbliestle@hopt-schuler.com
To: gaby_gross@hotmail.com

Sehr geehrte Frau Gross,

wir haben die bemusterten Reinigungskarten (Ihre Artikelnummer 1555 getränkt mit 2ml Magnetkopfreiniger, Artikel 1612) getestet und bestätigen Ihnen hiermit, dass damit unsere Kartenleser der Baureihe 862 gut gereinigt werden können. Der Magnetkopf wird damit sehr gut gereinigt. Kartenmaterial und Reinigungsflüssigkeit haben keine negativen Auswirkungen auf den Kartenleser. Mit der Schieberkarte, Artikelnummer 1533 können die Chipkontakte im Leser der Baureihe 862 sehr gut gereinigt werden. Da im Leser absenkende Kontakte integriert sind, werden durch den Schieber der Reinigungskarte diese Kontakte besonders gut gereinigt. Auch diese Karte hat keine negativen Auswirkungen auf Funktionen des Lesers. Eine Kombination beider Karten ist deshalb sehr zu empfehlen.



Peter Bliestle
Technisches Marketing

ddm hopt+schuler GmbH & Co.KG
Königsberger Strasse 12
D-78628 Rottweil
Germany
Tel.: +49 741 2607-115
Fax: +49 741 133 98
E-Mail: pbliestle@hopt-schuler.com
<http://www.hopt-schuler.com>

Handelsreg.-Nr. HRA 470852
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart

Schreiben folgt per pdf auf Firmenpapier

Jetzt mit 2 GB Speicherplatz: Noch mehr Möglichkeiten! [Das neue Hotmail ist da!](#)